



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional do Rio Grande do Sul

OFÍCIO Nº 160137/2021/SRE - RS

Porto Alegre, 08 de novembro de 2021.

Ao Senhor

JOÃO FRANCISCO DE ASSIS COLLARES

Presidente da Câmara de Vereadores de Guaíba/RS

Câmara Municipal de Vereadores de Guaíba/RS

secretaria@guaiba.rs.leg.br

Assunto: Ofício nº 171/2021, de 22/09/2021 - solicitação referente à Via Paulo de Souza (ao lado BR 116 entre o acesso do bairro Santa Rita e o acesso principal da Cidade).

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50610.005999/2021-14

Prezado Senhor,

1. Em atenção ao Ofício em epígrafe, no qual Vossa Senhoria solicita manutenção na Via Paulo de Souza (ao lado BR 116 entre o acesso do bairro Santa Rita e o acesso principal da Cidade), apresentamos os esclarecimentos a seguir.
2. *O DNIT faz vistoria periodicamente nas vias de sua responsabilidade?"*
3. **R.: Sim. A equipe de fiscalização de campo da Unidade Local do DNIT em São Leopoldo percorre todo o trecho de sua malha periodicamente.**
4. *"Caso positivo, quando foi a ultima vez que o DNIT fez vistoria na via Paulo de Souza (ao lado BR-116 entre o acesso do bairro Santa Rita e o acesso principal da Cidade).*
5. **R.: A última vistoria foi realizada no dia 04/11/2021.**
6. *Quando está previsto para fazer manutenção desta via para que o tráfego normal seja restabelecido?"*
7. **R.: Primeiramente cumpre-nos informar que a Rua Paulo de Souza Jardim foi danificada pelos veículos da empresa GUAÍBA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, sendo a mesma notificada em 10/02/2021. Após negociações com esta fiscalização, a empresa assinou um TPEU em 07/07/2021 para reparação dos danos por ela provocados. O prazo deste TPEU expira em 07/11/2021. O Assunto está sendo tratado no processo 50610.006341/2020-31.**
8. Sendo o que temos para o momento, com protestos de elevada estima e consideração subscrevemos.

Atenciosamente,

RMD 484/2021 - AUTENTICADO: Ver. Marcos SJ
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 015778 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 21092D0E7F903BEA6A05FAF95DB5E7A4



Engº Hiran Pinheiro da Silva
Superintendente Regional do DNIT/RS



Documento assinado eletronicamente por **Hiran Pinheiro da Silva, Superintendente Regional no Estado do Rio Grande do Sul**, em 09/11/2021, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9676783** e o código CRC **4901736D**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50610.005999/2021-14

SEI nº 9676783



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Rua Siqueira Campos, 664
CEP 90.010-000
Porto Alegre/RS | (51) 3406-9554

RMD 484/2021 - AUTORIA: Ver. Marcos SJ

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 015778 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 21092D0E7F903BEA6A05FAF95DB5E7A4

